

OGGETTO: Errata corrige cataloghi STIHL & VIKING 2018

Egregi Rivenditori,

Vi informiamo di alcuni errori di stampa riportati sul **Catalogo STIHL 2018**:

Pag. 27: ASA 65, la macchina completa di zainetto e unità di controllo ha codice 4861 011 6220 e non 4861 740 5100. La sola cesoia senza zainetto e senza unità di controllo ha codice 4861 740 5100 e non 4861 011 6220

ASA 85: la macchina completa di zainetto e unità di controllo ha codice 4861 011 6200 e non 4861 740 5110. La sola cesoia senza zainetto e senza unità di controllo ha codice 4861 740 5110 e non 4861 011 6200

Pag. 56: per i modelli MS 261 C-M e MS 261 C-BM viene erroneamente indicata la funzione QuickStop. Ne è fornito invece il modello MS 261 C-MQ

Pag. 71: la spranga CM.105-DM-1,6 con codice 3002 000 8058 è indicata erroneamente con lunghezza 90 cm.

Pag. 71: nella colonna relativa alle spranghe Rollomatic E e in corrispondenza delle macchine MS 291, MS 310, MS 311, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391 sono indicati erroneamente i seguenti codici:

- 3003 000 6113 errato corretto 3003 000 5213
- 3003 008 6117 errato corretto 3003 000 5217
- 3002 000 9753 errato corretto 3002 000 9741 prezzo **euro 124,60**

Pag. 79: il peso corretto del decespugliatore FS 55R è di **4,9 Kg** e non **4,4 Kg**

Pag. 103: Il prezzo corretto del filo con codice 0000 930 4313 è di **euro 49,80** e non di euro 7,20 come erroneamente indicato.

Pag. 148: il prezzo corretto della lama di ricambio della cesoia ASA 85 è di **euro 56,90**

Pag. 154: mancano i modelli **BR 450** con codice 4244 011 1635 e prezzo di listino euro 639,00 e **BR 430** con codice 4244 011 1620 e prezzo di listino euro 599,00.